



شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة License For Use of The Quality Mark

License Number: 20200140301 رقم الترخيص:

SASO certifies that it has granted the right to use (SASO) quality mark on the following products, after fulfilling the required requirements according to the related normative references:

تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها رخصت باستعمال علامة الجودة على المنتجات الموضحة أدناه بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة وفق المراجع القياسية الخاصة بها:

The Establishment:

Gold Art Ceramica spa

المنشأة:

The Establishment's Address:

Via Giardini Nord 231-233, 41026 Pavullo Nel Frignano (MO), Italy

عنوان المنشأة:

Production Line Location:

Via Giardini Nord 231-233, 41026 Pavullo Nel Frignano (MO), Italy

موقع خط الإنتاج:

Normative References:

SASO ISO 13006-2018

المراجع القياسية:

The Trade Mark:

Gold Art

العلامة التجارية:

The Product:

بلاط السيراميك

المنتج:

(تفاصيل المنتج في الملحق)

Date of Granting:

08/07/2020

تاريخ المنح:

Date of Renewal:

08/07/2023

تاريخ التجديد:

Date of Expiry:

08/07/2026

تاريخ الانتهاء:

مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات
Director General of Certification Department

المهندس / خالد بن محمد النملة
Eng. Khalid M. Alnamlah




للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كسب أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

ملحق شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة Appendix (License For Use of The Quality Mark)

The establishment:
Certificate No.:
Certificate Expiration Date:
Product:
Brand Name:

Gold Art Ceramica spa
 20200140301
 08/07/2026
 بلاط السيراميك
 Gold Art

م No.	المنشأة:	رقم الترخيص:	تاريخ انتهاء الترخيص:	المنتج:	العلامة التجارية:
Classification	المنشأة:	رقم الترخيص:	تاريخ انتهاء الترخيص:	المنتج:	العلامة التجارية:
1	بلاط سيراميك (بورسلان) مشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء $E_v \leq 0.5\%$ ، مجموعة (Bla) مزجج (Glazed) ، مقوم (Rectified)				
2	بلاط سيراميك (بورسلان) مشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء $E_v \leq 0.5\%$ ، مجموع (Bla) ، مزجج (Glazed) ، غير مقوم (Non-rectified)				
3	بلاط سيراميك (بورسلان) مشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء $E_v \leq 0.5\%$ ، مجموعة (Bla) ، غير مزجج (Non-Glazed) ، مقوم (Rectified)				
4	بلاط سيراميك (بورسلان) مشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء $E_v \leq 0.5\%$ ، مجموعة (Bla) ، غير مزجج (Non-Glazed) ، غير مقوم (Non-rectified)				



لتأكيد صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي خطأ أو تغيير في هذه الشهادة يلغىها.
 To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

